

## Wakuometr suchy $\varnothing$ 100 z połączeniem tylnym



model	WAK-S-100-T
średnica tarczy	100 mm
klasa manometru	1,6
podejście gwintowane	tylne
zakres ciśnienia	-1 - 0 bar
obudowa	stal malowana proszkowo

Zakres: -1 - 0 bar

Temperatura robocza: -40 - 80°C

Średnica tarczy: 100 mm

Przyłącze: G1/4" / G3/8" / G1/2"

Klasa dokładności: 1.6